

Ogólne informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu zapoznaj się z instrukcją oraz ostrzeżeniami producenta.

Dobór i dopasowanie

1. Dobierz odpowiedni rozmiar spodni, zapewniający swobodę ruchów i prawidłowe dopasowanie do sylwetki.
2. Nieprawidłowo dopasowane spodnie mogą ograniczać swobodę ruchów oraz wpływać na prawidłowe położenie i skuteczność działania elementów ochronnych (jeśli produkt jest w nie wyposażony).
3. Upewnij się, że spodnie pozostają na swoim miejscu podczas przyjmowania pozycji do jazdy, a ewentualne protektory znajdują się we właściwych miejscach.
4. Przed jazdą prawidłowo zapnij zamki, zatrzaski i elementy regulacyjne.

Prawidłowe użytkowanie

1. Używaj spodni zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
2. Dobieraj odzież odpowiednio do warunków atmosferycznych, uwzględniając właściwości produktu. Unikaj przegrzania i wychłodzenia organizmu, które mogą negatywnie wpływać na koncentrację i bezpieczeństwo podczas jazdy.
3. Nie dokonuj przeróbek mogących osłabić konstrukcję spodni lub ich właściwości ochronne.

Ochrona przed urazami

1. Spodnie motocyklowe mogą ograniczać ryzyko powstawania urazów, jednak nie gwarantują całkowitej ochrony przed obrażeniami.
2. Poziom zapewnianej ochrony może zależeć od sposobu użytkowania produktu, warunków, w jakich jest użytkowany, oraz rodzaju i przebiegu zdarzenia.
3. Jeśli spodnie są wyposażone w protektory, upewnij się, że są prawidłowo umieszczone i nie przemieszczają się podczas użytkowania.
4. Wyjmuj, wymieniaj i stosuj elementy ochronne wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

Kontrola stanu technicznego

1. Regularnie sprawdzaj stan materiału, szwów, zapięć oraz elementów ochronnych.
2. Nie używaj spodni z uszkodzeniami, które mogą obniżyć poziom ochrony lub wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.

Czyszczenie i konserwacja

1. Czyść i konserwuj spodnie zgodnie z zaleceniami producenta, uwzględniając rodzaj materiału i zastosowane elementy ochronne.
2. Nie stosuj środków chemicznych ani metod czyszczenia mogących uszkodzić materiały lub osłabić właściwości ochronne produktu.

Przechowywanie

1. Przechowuj spodnie w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i długotrwałego działania promieni słonecznych.
2. Unikaj przechowywania w sposób mogący powodować trwałe odkształcenia lub uszkodzenia materiałów i elementów ochronnych.